



〈4〉 建築の発注で工事会社に望むこと



ひび割れが入った鉄筋コンクリート造のマンションの外壁。ひび割れはコンクリート内の水分が蒸発して乾燥し、収縮することで起きる



街中でよく見かける電柱(写真左)も鉄筋コンクリート製。その表面(同右)を見ると、セメントが砂と結びついて密に固まっているのが分かる。これが耐久性の高さの要因となっている



【いわせ ふみお】1947年生まれ。コンクリート主任技士。「コンクリートのひび割れは、正しいつくり方の実践で解消する」という持論の下、全国各地で講習会を開催。主な著書に「ひび割れのないコンクリートのつくり方(日経BP社)」など。
株式会社総合コンクリートサービス <http://www.sc-con.com>

わかる! コンクリート

当連載では、ひび割れのないコンクリートのつくり方を指導する専門家・岩瀬文夫氏が、コンクリートの基礎知識を分かりやすく紹介する。第4回は、建築の発注に際して、「ひび割れる」というコンクリートの常識をあらためて考えることの重要性や、建築主として工事会社に求めべき点について解説してもらつた。

建築業界の常識?

「コンクリートはひび割れるものです。」コンクリートにひび割れが生じたときに、建築会社の担当者からよく聞く言葉です。プロの方にそのようすに言われると、「そんなものかもしれない」と、素直に信用する方もいるかもしれません。

ひび割れ防止 要望しよう 乾燥収縮が原因 「当然」ではない

「コンクリートはひび割れるものです。」コンクリートにひび割れが生じたときに、建築会社の担当者からよく聞く言葉です。プロの方にそのようすに言われると、「そんなものかもしれない」と、素直に信用する方もいるかもしれません。

「コンクリートはひび割れるものです。」コンクリートにひび割れが生じたときに、建築会社の担当者からよく聞く言葉です。プロの方にそのようすに言われると、「そんなものかもしれない」と、素直に信用する方もいるかもしれません。

「コンクリートは決して『ひび割れ当然』ではないのです。」コンクリートは決して「ひび割れ当然」ではないのです。

国内外で起きた大地震の映像を見ると、鉄筋コンクリート造の建築物も少なからず被

見てください。電信柱の場合、まれにひび割れている物もあるかもしれません。ひび割れない方がむしろ多いのではないかでしょうか。そもそもコンクリートのひび割れは多くの場合、丹んばの土が乾燥したときに生じるひび割れと同じく、コンクリート中の水分が蒸発し、収縮することによって起きるもので、いわゆる「乾燥収縮ひび割れ」です。

災の際に大きな被害を受けたことはよく知られています。しかし構造的な配慮がなされ、正しく施工されれば、これまで経験したような規模の地震が起きたとしても、建物が倒壊したり、つぶれたりと

いうことは基本的にまずない、と考えていいくと思います。近年は、建物の高層化や耐震性能の向上のために鉄筋の量が増やされているようです。が、鉄筋が多くなるほど施工が難しくなり、コンクリートの中にすき間が多くなる傾向がある

あります。すき間が多いほど

コンクリートはひび割れやす

く、耐久性が低いことを心得

ておくことは大切です。

建築業界の常識は、必ずしも

うわけではありません。1階の柱だけで上階を支える「ピロテ

ィー形式」の建物が、阪神大震

災の際に大きな被害を受けた

ことはよく知られています。

しかし構造的な配慮がなさ

れ、正しく施工されれば、こ

れまで経験したような規模の

地震が起きたとしても、建物

が倒壊したり、つぶれたりと

いうことは基本的にまずない

と考えていいく思います。

近年は、建物の高層化や耐

震性能の向上のために鉄筋の

量が増やされているようです。

が、鉄筋が多くなるほど施工

が難しくなり、コンクリートの

収縮量を抑えたり、引張り強

さを高めることができれば、乾

燥収縮によるひび割れは、防

止できます。

コンクリートは決して「ひび

割れ当然」ではないのです。

コンクリートは